



Medřa stavební s.r.o.

Číslo protokolu: 26Z036/28.04.2026/1

Protokol o vizuální prohlídce stavu venkovních systémů stokových sítí a kanalizačních přípojek dle ČSN EN 13508-2+A1

Prosenice

Stoka A-7-5

Objednatel: Obec Prosenice, Na Návsi 10, 751 21 Prosenice

Kontrolor: **Medřa stavební s.r.o.**

Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3 - Žižkov

IČ 018 57 401, DIČ CZ01857401

+ [redacted] 530

[redacted], www.medra.cz

Číslo protokolu: 26Z036/28.04.2026/1, číslo úseku: 17

Datum vystavení: 28.04.2026

AAA Název úseku: Š162a - Š148

AAO Okres: Přerov

AAN Obec: Prosenice


AAP Stoka: Stoka A-7-5

AAJ Umístění: Jednotná kanalizace

DVD1, video: Š148_Š162a.mp4

AAD Počátek: Š148	ACJ Druh stoky: Gravitační	ABF Datum: 11.02.2026
AAF Konec: Š162a	ACK Využití: Jednotná stoka nebo kanalizační přípojka	ACB Profil: Kruhový DN500
AAK Směr: ve směru toku	ACM Vyčištěno:	ACD Materiál: Kamenina
ABQ Délka: 31,73 m	ACN Rok uvedení do provozu:	ABH Operátor: Medek
ADB Teplota: Teplota nad bodem mrazu	ABC Vztažný uzel: střed počáteční vstupní, nebo revizní šachty	ABA Norma: ČSN EN 13508-2+A1
ADA Počasí: Beze srážek	ABE Metoda prohlídky: prohlídka televizním inspekčním systémem	ACE Typ oblož.: [redacted]
AAQ Majetek:	ABP Účel inspekce: kontrola stavu namátkovým výběrem vzorku	ACF Mat. oblož.: [redacted]

ADE Poznámka:



V protokolu z vizuální prohlídky je deformace (ovalita) označena kódem BAAA (svíslá) nebo BAAB (vodorovná). Deformace je měřena v místech jejího výskytu při redukci rozměru vyšší než cca 1,9% DN. Při redukci nižší se jedná o deformaci možnou již z výroby. Pokud v protokolu není uveden záznam s tímto kódem, nebyla v celé délce úseku překročena tato hodnota.

Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky a nenahrazují žádné dokumenty (např. správního charakteru), které jsou orgány státní správy, státního odborného dozoru apod. požadovány ve smyslu specifických předpisů. Protokol smí být reprodukován pouze jako celek, jinak jen s písemným souhlasem laboratoře.

Graf výškového profilu

Číslo protokolu: 26Z036/28.04.2026/1, číslo úseku: 17

Datum vystavení: 28.04.2026

AAA Název úseku: Š162a - Š148


AAP Stoka: Stoka A-7-5

AAJ Umístění: Jednotná kanalizace

AAN Obec: Prosenice

Legenda: — Výškový profil potrubí (dno)

— Ideální výškový profil potrubí (dno, vrch)



Graf převýšení **byl vyrovnán** na skutečnou výškovou úroveň začátku a konce měřeného úseku dle geodetického zaměření, **pokud graf začíná na nenulové hodnotě výšky (osa Y).**

Graf převýšení **nebyl vyrovnán** na skutečnou výškovou úroveň začátku a konce měřeného úseku dle geodetického zaměření, **pokud graf začíná na nulové hodnotě výšky (osa Y).**

Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky a nenahrazují žádné dokumenty (např. správního charakteru), které jsou orgány státní správy, státního odborného dozoru apod. požadovány ve smyslu specifických předpisů. Protokol smí být reprodukován pouze jako celek, jinak jen s písemným souhlasem laboratoře.

Seznam úseků protokolu z vizuální prohlídky kanalizace

Číslo protokolu: 26Z036/28.04.2026/1


Projekt: Prosenice

Datum vystavení: 28.04.2026

Celkem kontrolováno: 31,73 m

Str. č.	Označení úseku	Stoka	Umístění	Materiál	Datum	Výška	Délka
2	Š162a - Š148	Stoka A-7-5	Jednotná kanalizace	Kamenina	11.02.2026	DN500	31,73 m

Podpis kontrolora:



, vedoucí laboratoře

Podpis objednatele:

